



ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 20

Alerta: Segunda orientação sobre organização de madeiras no lote de apoio e na obra, remoção de entulho acumulado e remoção de mato alto, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma organização das madeiras no suporte deixando-as elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos. Recomendamos a remoção das mesmas caso não forem mais utilizadas na obra.

2 – Atenção aos entulhos acumulados na obra, favor providenciar uma limpeza, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar um suporte elevado do solo para o armazenamento de tabuas, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

4 – Providenciar a remoção do mato alto no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 09/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023