


ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra C – Lote 12

Alerta: Segunda orientação de obra com tela de proteção fora do padrão, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra fora do padrão do condomínio, abaixo segue modelo a ser seguido.



Observação: Visita realizada em 19/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023