



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 03**

**Alerta: Segunda orientação sobre roçagem do mato alto e remoção de madeiras, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a roçagem do mato alto em obra parada, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a remoção das madeiras, devido a paralisação da obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 10/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023