



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 23**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção ao mato alto na obra, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 25/07/24, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacao@dobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacao@dobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023