



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 12 - LOTE 01

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar uma organização das madeiras na obra, em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animias peçonhentos.
- 2 – Providenciar a roçagem do lote de apoio que se encontra com mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 18/07/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023