




JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 04

Alerta: Terceira orientação sobre muro construído irregularmente, favor providenciar a regularização urgente. Caso não realizado a regularização será passível de aplicação de multa e acesso dos prestadores de serviço barrado na portaria.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, atenção ao muro da divisa lateral sendo executado irregularmente, favor providenciar a regularização urgente conforme o projeto aprovado. Abaixo segue como esta no projeto aprovado, muro de divisa lateral com 2,00 metros de altura.



2 – Atenção ao entulho acumulado no lote de apoio, favor providenciar uma limpeza visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Atenção a tela de proteção do lote de apoio caída, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 28/06/24, será estipulado um prazo de **05 dias** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023