



## JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 15

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção a falta de tela de proteção na parte posterior do lote de apoio, favor providenciar a colocação, visando evitar acessos a obra precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Favor providenciar a remoção do mato alto no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 28/06/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023