



JARDIM VITÓRIA
RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 05 – Lote 01


Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a obra em andamento sem ligação de água e energia, favor providenciar urgente, caso não houver a adequação será passível de acesso bloqueado de prestadores de serviço.

2 – Atenção a obra sem banheiro, favor providenciar a colocação de banheiro ligados à rede de esgoto ou banheiros químicos provisórios.

Observação: Visita realizada em 18/11/24, prazo para adequação de **72h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023