




ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 – LOTE 04

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Obra sem tela de proteção, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Atenção as madeiras amontoadas no lote de apoio, recomendamos a organização de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 22/05/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023