

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra E – Lote 02**

***Alerta: Segunda orientação sobre tela de proteção parcialmente caída, favor providenciar a regularização.***

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção fora do padrão estipulado pelo condomínio, favor providenciar a adequação, colocando ripas de madeira em cima, em baixo e dos lados para a fixação da tela de proteção. Providenciar a regularização da tela que se encontra caindo, visando evitar acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 24/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023