

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 10 - LOTE 06

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – Providenciar a capinagem do mato alto que se encontra nas dependências da obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos e matar uma obra limpa e organizada.

2 – Atenção a tela de proteção de proteção que se encontra danificada, favor providenciar a adequação, afim de evitar o acesso de crianças e animais de estimação as dependências da obra.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 05/12/23.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023