



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 16

Alerta: Terceira orientação sobre remoção de material armazenado irregular, caso não houver a regularização será passível de aplicação de MULTA.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a remoção do material armazenado indevidamente no lote vizinho.
- 2 – Providenciar a remoção do entulho presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra parcialmente aberta, visando evitar acessos a obra.

Observação: Visita realizada em 12/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023