



**JARDIM VITÓRIA**  
RESIDENCIAL

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 08 – Lote 07**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar o ajuste da tela de proteção que se encontra caída no lote, para evitar acessos a obra e precaver possíveis acidentes.

2 – Providenciar uma limpeza dos materiais no lote de apoio.

**Observação:** Visita realizada em 31/01/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023