

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 - LOTE 09

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Devido a paralisação da obra, recomendamos que realizem uma verificação no interior da obra, afim de evitar locais de água parada, mato alto entre outros problemas que podem gerar risco a todos do condomínio.
- 2 – Providenciar o fechamento da caixa de energia que se encontra aberta, afim de evitar acidentes elétricos.
- 3 – Providenciar a remoção do mato alto presente na lateral da obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 16/01/24.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023