

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 10 - LOTE 06

**Alerta<sup>1</sup>: Terceira orientação para a remoção de entulhos presente da obra, favor providenciar a regularização.**

**Alerta<sup>2</sup>: Segunda orientação para a remoção do mato alto presente na obra paralisada, favor providenciar a adequação.**

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Como orientado anteriormente, atenção ao mato alto presente na obra, favor providenciar a roçagem, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção dos entulhos presentes na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48h a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 17/06/24.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023