



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 04

Alerta: Segunda orientação sobre remoção de mato alto e colocação de tela de proteção na caçamba, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção do mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 - Providenciar a colocação de tela de proteção na caçamba, visando evitar que os resíduos leves caiam sobre a via.

Observação: Visita realizada em 07/01/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023