



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 – LOTE 07

Alerta: Segunda orientação sobre obra sem tela de proteção, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Favor providenciar a colocação da tela de proteção no lote de apoio.

Observação: Visita realizada em 22/05/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023