

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 11 - LOTE 02

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – Atenção a piscina com água parada, lugar propício para proliferação do mosquito da dengue, providenciar com urgência a limpeza com aplicação de cloro ou esgotamento por completo da água.

2- Caixa de inspeção sem tampa, favor providenciar a tampa e manter tampado para evitar que água pluvial vá para a rede de esgoto.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de **72h** a contar de o recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 20/02/2025.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023