

## NOTIFICAÇÃO: 13/03/2025 - QUADRA P - LOTE 12

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Tambor com água parada, local propicio para a proliferação de mosquitos da dengue, foi identificada a presença de larvas na água, favor providenciar a adequação com cloro ou a remoção completa da água.

**Observação:** Visita a obra realizada em 13/03/25, prazo para adequação de **48h** <u>a partir do recebimento</u> desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os emails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. **Paulo Dobelin - Arquiteto**E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023