



Residencial

## Engenho Velho

### **NOTIFICAÇÃO: 09/2024 - QUADRA L - LOTE 16**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar com urgência a construção do muro de divisa lateral da obra dentro do prazo estipulado.

#### **“CAPITULO XIX DOS MUROS**

**Parágrafo quinto:** A construção dos muros de divisa deve ser feita antes da construção principal, respeitando o prazo de 15(quinze) dias corridos após perfuração das estacas.”

2 – Providenciar a remoção do entulho presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita a obra realizada em 13/09/24, prazo para adequação de **10 dias para a construção do muro e 48h para demais irregularidades**, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: [adm@residencialengenhovelho.com.br](mailto:adm@residencialengenhovelho.com.br) / [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com)





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023