



Residencial

Engenho Velho

Obs.: Segunda orientação a respeito do mato alto na obra.

Obs.: Segunda orientação a respeito da organização dos materiais.

NOTIFICAÇÃO: 13/03/2025 – QUADRA L - LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Atenção ao mato alto presente na obra, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos.

2 - Providenciar a organização nas tábuas e pontalotes que se encontra amontados, orientamos que fiquem de forma suspensa do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita a obra realizada em 13/03/25, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento** desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023