



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 – LOTE 01**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a piscina com água parada local propicio para proliferação de mosquitos da dengue, local propicio para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a regularização com cloro ou com a remoção da água.

**Observação:** Visita realizada em 14/03/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023