



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 04

Alerta: Terceira orientação sobre fechamento completo da obra paralisada, favor providenciar o fechamento. Caso não houver a regularização será passível de aplicação de MULTA.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar o fechamento total da obra devido a paralisação, removendo, organizando e limpando os materiais armazenados.
- 2 – Atenção a água empoçando na obra, devido ao possível vazamento de água no padrão de água, favor providenciar a regularização visando evitar um local de proliferação de mosquitos da dengue.
- 3 – Providenciar a remoção do mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 26/08/24, prazo para adequação de **05 dias** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023