

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 - LOTE 09/10

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – A obra se encontra sem nenhuma entrada disponível para a realização da fiscalização de obras, favor providenciar uma abertura para que possa ser realizar a fiscalização de obras.

2 - Devido a entrada para obra ter sido obstruída impossibilitando a fiscalização, reenviaremos o a orientação abaixo sobre água parada, favor realizar a regularização urgente e informar sobre a regularização.

(Reenvio) – Atenção a piscina com água parada, local propicio para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar uma adequação com cloro ou remoção da água. Devido a obra paralisada, recomendamos a execução de um dreno de 40x40cm na piscina, afim de haver o escoamento da água.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48h a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 17/06/24.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023