

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 04 Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a piscina suja com água parada e com presença de larvas, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar com urgência a limpeza e aplicação de cloro ou fazer o esgotamento da água por completo.

Observação: Visita realizada em 19/02/2025, prazo para adequação **48h**, a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023