



## JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 16

**Alerta: Terceira orientação para a remoção das madeiras acumuladas no lote de apoio, favor providenciar a regularização. Caso o descumprimento sera passível de aplicação de multa.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção ou organização das madeiras acumuladas no lote de apoio, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a colocação de tela de proteção no lote de apoio, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 06/05/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: fiscalizacao@dobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023