

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 10

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 – Atenção a caçamba muito cheia, favor providenciar a troca/remoção, visando evitar que os materiais leves caiam sobre a via.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de **48h** a contar de o recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 23/04/2025.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacao@dobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023