

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra F – Lote 05

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

Atenção 2ª Notificação

1 – Piscina com água parada e com presença de larvas, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar com urgência a adequação com cloro ou a remoção completa da água.

Observação: Visita realizada em 21/02/25, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023