



**JARDIM VITÓRIA**  
RESIDENCIAL

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 04 – Lote 03**

**Alerta: Terceira orientação sobre recorrência de limpeza de lote de apoio, favor providenciar a regularização, caso não houver será passível de aplicação de multa.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma limpeza e organização no lote de apoio, que se encontra com resíduos de obra, madeira acumuladas, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a remoção de mato alto na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 12/08/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023