



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 09 - LOTE 02

Alerta: Terceira orientação sobre entulho acumulado na obra, sem tela de proteção e mato alto. Favor providenciar a regularização, caso o descumprimento será passível de aplicação de multa.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação devido ao material de obra armazenado na obra.

2 – Atenção ao mato alto na obra, favor providenciar uma roçagem visando evitar um local de proliferação de animias peçonehntos.

Observação: Visita realizada em 18/06/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023