

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 - Lote 08

Alerta: Segunda orientação sobre limpeza de via, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma limpeza urgente, na via que se encontra com manchas brancas e resíduos de fulget nas guias devido ao serviço executado.

Observação: Visita realizada em 26/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023