



**JARDIM VITÓRIA**  
RESIDENCIAL

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 05 – Lote 06**

**Alerta: Segunda orientação sobre limpeza de via suja, favor providenciar a adequação.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar uma organização das tabuas de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar uma limpeza na via que se encontra manchada devido ao serviço executado.
- 3 – Atenção a caixa de energia aberta, favor providenciar o fechamento quando não estiver em uso, visando evitar acidentes elétricos.

**Observação:** Visita realizada em 02/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.









Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023