

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra F – Lote 11

Alerta: Quarta orientação sobre tela de proteção fora do padrão, favor providenciar a adequação.

Alerta: Terceira orientação sobre limpeza de lote vizinho, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a tela de proteção fora do padrão estipulado pelo condomínio, favor providenciar a adequação, colocando ripas de madeira em cima, em baixo e dos lados para a fixação da tela de proteção.

2 – Favor providenciar uma limpeza no lote vizinho que se encontra com diversos resíduos de obra, visando evitar acidentes quando for executado o serviço de roçagem.

Observação: Visita realizada em 02/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023