



## JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 04

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Devido a obra finalizada, favor providenciar uma limpeza no lote vizinho que se encontra com resíduos de obra.

2 – Favor providenciar a instalação de uma tampa na caixa de energia, visadno evitar acidentes eletricos.

**Observação:** Visita realizada em 18/06/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023