



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 04

Alerta: Quarta orientação sobre roçagem do lote de apoio com mato alto, favor providenciar a adequação, caso o descumprimento sera passível de aplicação de multa.

Alerta: Quarta orientação para a regularização da agua da piscina, favor providenciar a adequação, caso o descumprimento sera passível de aplicação de multa.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a roçagem do lote de apoio que se encontra com mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção da agua parada da piscina, visando evitar um local de proliferação de mosquitos da dengue.

Observação: Visita realizada em 03/05/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023