



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 07**

**Alerta: Terceira orientação sobre obra sem tela de proteção, favor providenciar a regularização, caso o descumprimento será passível de aplicação de multa.**

**Alerta: Terceira orientação sobre caçamba cheia, favor providenciar a regularização, caso o descumprimento será passível de aplicação de multa.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

2 – Atenção a caçamba cheia, favor providenciar a troca/remoção visando evitar que os materiais leves caiam sobre a rua.

**Observação:** Visita realizada em 03/06/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023