



JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 - LOTE 08

Alerta: Segunda orientação para a remoção de entulhos, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a remoção de entulho acumulado na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Atenção a via suja, favor providenciar uma limpeza, visando evitar manchas no asfalto.
- 3 – Providenciar a regularização da tela de proteção no lote de apoio, visando evitar acessos precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 29/07/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023