



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 16

Alerta: Quarta orientação sobre entulho acumulado, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a remoção do entulho presente no lote de apoio, visando evita um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a roçagem do lote de apoio que se encontra com mato alto, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 28/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023