



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 12

Alerta: Terceira orientação sobre remoção de mato alto, favor providenciar a adequação, caso não houver, será possível de aplicação de multa.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção do mato alto presente na calçada, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 31/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023