

## JARDIM PORTAL DA COLINA

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 03 - LOTE 04/05

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:


- 1 – Providenciar uma organização das madeiras, de modo que fiquem empilhadas de modo que fiquem elevadas do solo, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar uma remoção do entulho e limpeza e organização do lote de apoio, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a regularização com cloro ou com a remoção da água.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

**Observação:** Visita realizada em 21/02/24.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) Fone: (19) 99278-7023