



## JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

### ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 - LOTE 03

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a via suja devido ao escoamento de resíduos de obra, favor providenciar uma limpeza, visadno evitar manchas no asfalto.

**Observação:** Visita realizada em 29/07/24, sera estipulado um prazo de **48hrs** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023