



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 16

Alerta: Terceira orientação sobre entulho acumulado, caso não houver regularização será passível de MULTA.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção ao entulho acumulado no lote de apoio, favor providenciar a remoção visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Atenção aos resíduos de obra caindo na residência vizinha, favor orientar aos prestadores de serviço para se atentarem e quando executarem serviço próximo a divisa colocar tela de proteção.

Observação: Visita realizada em 19/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023