



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 04

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Devido a obra paralisada, favor providenciar o fechamento da obra, com tapume com porta, removendo os possíveis materiais e resíduos de obra, deixando a obra limpa e organizada, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 08/07/24, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023