



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 06


Alerta: Segunda orientação sobre entulho acumulado e fechamento regular da obra, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar o fechamento regular da obra, que se encontra com pontos abertos, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 3 – Recomendamos a remoção das madeiras que forem mais utilizadas e a organização das que serão armazenadas, depositando-as em um suporte elevado, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 4 – Atenção ao mato crescendo na obra, favor providenciar a remoção, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 5 – Favor providenciar a colocação de pingadeiras e rufos no muro de divisa lateral, visando evitar danos de infiltração nas residências vizinhas.

Observação: Visita realizada em 31/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.









Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023