



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 07

Alerta: Segunda orientação sobre obra sem tela de proteção, favor providenciar a regularização.

Alerta: Segunda orientação sobre caçamba cheia, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção a obra sem tela de proteção, favor providenciar a colocação visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Atenção a caçamba cheia, favor providenciar a troca/remoção visando evitar que os materiais leves caiam sobre a rua.
- 3 – Favor providenciar a remoção do entulho acumulado dentro da obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 22/05/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023