

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 - LOTE 11

Alerta: Segunda orientação sobre limpeza de via, favor providenciar a adequação.

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

- 1 – Como orientado anteriormente, providenciar uma limpeza na guia e em todo o trajeto onde houve o escoamento de água suja devido ao serviço executado na obra e na frente da residência que também se encontra sujo, visando evitar manchas na via.
- 2 – Providenciar a colocação da tela de proteção que se encontra caída, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes
- 3 – Providenciar uma limpeza da frente da obra onde se encontra resíduos de obra e madeiras, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48h a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 20/08/24.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023