

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 04 - Lote 07

Alerta: Terceira orientação sobre tela de proteção aberta, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra caída/aberta, visando evitar acessos a obra, precavendo de possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 22/02/24, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023