




JARDIM VITÓRIA RESIDENCIAL

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 - LOTE 07

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a calçada executada irregularmente com pedra portuguesa, a calçada deve ser de concreto, conforme o modelo abaixo, padrão do residencial, favor providenciar a regularização.



2 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar um limpeza, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 28/06/24, sera estipulado um prazo de **05 dias** para a adequação, caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacao@dobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023